

Achtung wichtiger Hinweis !

Ist die Anzeigensäule des Brutthermometers durch einen Stoß, Schlag oder Erschütterung auf dem Transportweg unterbrochen worden ?

... dann können Sie diese kleine Reparatur selbst durchführen.

Erwärmen Sie das Gefäß des Thermometers in senkrechter Lage im Wasserbad oder mit einem Fön vorsichtig solange, bis die geschlossene Säule die Sicherheitsblase im oberen Kapillarende erreicht hat. Lassen Sie dann das Thermometer in senkrechter Lage langsam abkühlen.

